

أَرْزَال

١٨٥

حولية الآثار اليمنية

العدد الخامس



الهيئة العامة للآثار والمتاحف

صنعاء

م ٢٠٢٣ - ه ١٤٤٥

ازال



حولية الآثار اليمنية

العدد الخامس

هيئة التحرير

المشرف العام

عبدالله محمد أحمد ثابت

علي أحمد أحمد مفتاح

محمد أحمد العلي

أمانى عبدالله الحيمى

فائزه إسماعيل البعدانى

سعاد محمد البعدانى

لجنة الإعداد

مستشار المجلة

د.صلاح سلطان الحسني

التنسيق والإخراج الفني

نوال محمد الحسني

علي أحمد العلي

أمانى عبدالله الحيمى

فائزه إسماعيل البعدانى



الهيئة العامة للآثار والمتاحف

صنعاء

م ٢٠٢٣-٥١٤٤٥

azal@gocom.gov.ye

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ)

صدق الله العظيم

سورة العنكبوت (٢٠)

المحتويات

٢	الافتتاحية
	البيضاء: -
٣	زيارة ميدانية للموقع الأثري والمعالم التاريخية في محافظة البيضاء
	الصالع: -
٢٢	زيارة ميدانية للمدرسة المنصورية (عامرية جبن)
	الحديدة: -
٣٠	زيارة ميدانية لمنطقة قصرة بني معروف الحسينية - مديرية بيت الفقيه
	صنعاء: -
٤٤	زيارة ميدانية إلى عزلة بني سحام (جبل اللوز) مديرية الطيال - خولان
	المحويت: -
٤٨	نتائج الزيارة الميدانية إلى محافظة المحويت
	تعز: -
٦٦	نتائج المسح الأثري في عزلة الشعبانية العليا - مديرية التعزية
	عمران: -
٧٦	زيارة ميدانية إلى وادي شوابة - مديرية ذيبين - محافظة عمران
	مارب: -
٨٠	زيارة ميدانية إلى مدينة براقش وموقع درب الصبي
	عمران: -
٩٠	زيارة ميدانية لمدينة حبابة لغرض عمل دراسات أولية إنقاذه لواجهات المباني القديمة
	أمانة العاصمة: -
١٠٠	أعمال الصيانة والترميم - جامع قبة المتكفل
	صنعاء: -
١٠٨	موقع المدره قرية الضيق - مديرية الطيال
	مارب: - صنعاء: -
١١٤	زيارة إلى معبد أوعال، صرواح - محافظة مارب، ومسجد العباس (أسناف خولان - مديرية جحانة- محافظة صنعاء) ..
	المتحف ..
١٢٤	- مشاريع إنقاذه لثلاثة متاحف (ظفار - كانط - الموروث الشعبي)
١٥١	- المحويت - النزول الميداني للمركز الوطني للمومياوات بمديرية الطويلة
	مرفق
١٦٣	- جدول البلاغات (الأثرية) والنزول الميداني لفروع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمحافظات للعام ٤٤٤١ هـ

أعمال الصيانة والترميم – جامع قبة الم توكل

إعداد

فؤاد القشم

المقدمة:

تنسب قبة الم توكل إلى الإمام الم توكل على الله القاسم بن الحسين بن المهدى أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم المتوفى سنة ١١٣٩ هـ، جاءت أعمال الصيانة في جامع قبة الم توكل عند بدأيتها نهاية شهر أغسطس من العام الحالى ٢٠٢٣ م بتنفيذ أعمال مقترحة من قبل إدارة الجامع وتتكلف (فاعل خير) بتنفيذها وتمويلها، ثم تواصلت إدارة الجامع (في وقت لاحق) بقيادة الهيئة العامة للآثار والمتاحف كونها (الجهة المسئولة قانوناً عن ترميم وصيانة الأثار والمعالم القديمة والإسلامية) وقدمت طلباً بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢ لأخذ الموافقة على تنفيذ أعمال الصيانة تلك، إلى جانب تعيين مشرف أثري لمتابعتها. وبعد موافقة رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف وتعيينه مشرف أثري (يكون إلى جانب المهندس المشرف التابع للمكتب الهندسي لـ (فاعل الخير الممول) تم البدء بتنفيذ أعمال الصيانة لجامع قبة الم توكل بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠٢٣ م. وتركزت أعمال الصيانة التي تم تنفيذها في نقاط رئيسية هي:

- إزالة الاستحداثات الجصية التي تعلو العقود الحجرية الأصلية والأعمدة القديمة بغرض الكشف عنها وإظهار روتها وجمالها ناهيك عما قد يعثر عليه من كتابات أو نقوش.
- معالجة المتضرر من تلك العقود الحجرية التي تبين تضررها بعد إزالة طبقة القص بظهور شروخ وتشققات كانت مغطاة بالجص وتم محاولة معالجتها في السابق بوجن من الحديد.
- تفقد وتصحیح بعض الأماكن الخاصة بتصرف مياه الأمطار، أو الأماكن التي تتسبب بأضرار نتيجة تسرب مياه الأمطار منها.
- إعادة الصلل بحجر الحبش للصوح الشرقي (المستحدث).
- صيانة المنارة من الداخل.
- تنفيذ تمديدات مخفية لـ (الشبكة الكهربائية – الصوتيات – الطاقة الشمسية).
- أعمال صيانة متفرقة في الجامع وملحقاته.
- أعمال صيانة وقائية أخرى تهدف إلى منع ضرر مستقبلي قدر الإمكان.
- أعمال خدمية أخرى بغرض نظافة الجامع وتحسين المظهر العام له بشكل لا يؤثر على الملامح الأثرية والتاريخية للجامع.

- وتم الإشراف الأئري طيلة مدة تنفيذها منذ بدئها بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٣ م حتى يوم الخميس بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٣ م

أنجز خلاها معظم أعمال الصيانة التي اعتمد تمويلها من قبل فاعل الخير، ولم يتبقى منها سوى فرش أرضية الجامع وتركيب الإثارة، إلى جانب استكمال ما تبقى من صلل الصوح الشرقي.

وفي نهاية التقرير نستعرض لكم تفصيلاً مصوراً لمراحل وخطوات أعمال الصيانة التي تمت لجامع قبة الموكل كتقرير نهائي لنتائج الأعمال المنفذة.

العقود الحاملة للقباب

وهي عقود حجرية كبيرة من حجر الحبش تحمل القباب التسع، وترتکز هذه العقود على أربعة أعمدة خرسانية مربعة الشكل، (يقال أنها اول استخدام لمادة الإسمنت في صنعاء كان في هذا الجامع الذي بناه الإمام يحيى في حوالي سنة ١٣٤٩ هـ) ويبدو أن هذه العقود استحدثت تغطيتها بالجص في وقت لاحق. وخلال أعمال الصيانة هذه تم إزالة ذلك الاستحداث واظهار جمال وروعة البناء من الداخل.

بعد إزالة طبقة الجص ظهرت على العقود الحجرية الحاملة للقباب شروخ وشقوق الى جانب التشققات على جدران بدن القبة في (منطقة الانتقال والخنایا).

وتم معالجة تلك الشروخ والشقوق التي كانت مخفية تحت طبقة الجص في العقود الحجرية الحاملة للقبب وكذلك التشققات على جدران منطقة الانتقال (قبة القبة) والخنایا بالأسلوب التقليدي التشريب والحقن بمادة الجص بالإضافة إلى تركيب فرشات خشبية.

معالجة الشروخ العميقة في العقود الحجرية الحاملة للقبب بالحقن بمادة (الجراوت) بعد عمليات التشريب والحقن بمادة الجص وبعد تركيب الفرشات الخشبية.

الأعمدة القديمة:

وهي أربعة أعمدة حجرية (قديمة - ترجع إلى ما قبل الإسلام)، إثنين منها ملاصقة لجدار القبلة، وإثنين ملاصقة للجدار الجنوبي عند مداخل الجامع (البنية)، وهي أعمدة مضلعة الشكل تتكون من بدن واحد ذو مظهر رشيق، يبلغ ارتفاع العمود الواقع إلى يمين المحراب (٣١٨ سم)، وتقل ارتفاعات الثلاثة الأعمدة عنه قليلاً، واتضح بعد إزالة طبقة الجص المستحدثة التي كانت تعلوها أن تلك الأعمدة تم طلانتها بمادة (الرنج) قبل تغطيتها بالجص، وقد عثر في أحدى تلك الأعمدة على ثلاثة حروف بخط المسند الغائر.

بعد إزالة طبقات الطلاء من تلك الأعمدة واثناء التنظيف عثر في وسط إحدها (الواقع يمين المحراب) على ثلاثة حروف بخط المسند الغائر هي:

تقابلها بالعربي حروف ك ، ع ، ب - (كعب) .

الصوح الشرقي (المستحدث) للجامع

وهي المساحة المستطيلة (تقريباً) التي تقع في الجهة الشرقية للجامع (القبة الكبيرة)، يتم الوصول إليها غير فتحة مدخل في الجدار الشرقي للجامع (كان في الأصل فتحة طاقة وحول إلى مدخل بعد مدة قصيرة من بناء الجامع)، يتداول كثير من الناس في الجامع أن هذه المساحة كانت مقبرة تتبع الجامع وتم إفراغ ونقل محتوياتها إلى مكان آخر قبل رصفها (صلها) بأحجار الحبشي وتحويلها إلى صوح مؤخراً.

وكان الصوح يعني من هبوط أماكن متفرقة في أرضيته، تعتقد أنه بسبب الوظيفة السابقة التي كانت تشغله هذه المساحة، وهو ما لم يوضع بالاعتبار عند تنفيذ الرصف (الصلل) السابق.

وكان يستلزم إعداد الأرضية وعمل طبقة قوية وصلبة قبل تنفيذ الرصف بحجر الحبشي. وقد تم معالجة ذلك خلال هذه الصيانة الحالية.

منارة الجامع

نفذت أعمال صيانة وترميم للسقف الصغير (الملاصق لقبة الضريح) ترکت على إزالة واستبدال التالف من الأصابيع الخشبية إلى جانب تصحيح وضعية السطح وضبط ميل مياه الأمطار، وعمل المعالجات الالزمة لميزابه وتصحيح وضعيته، وكذلك صيانة التاليسس الجصية الداخلية والخارجية للمنارة وترميم درجها.

صيانة الطيقات السفلية والعلوية والمغرفات (خزانات المصايف):

استبدال النوافذ المنتهية بنوافذ تناسب طابع المسجد. عمل طبقة جص جديدة مكان المتهالك في جدرانها الداخلية، وتنظيف ودهن أبوابها الخشبية. إلى جانب تنظيف ودهن الأبواب الخشبية للمداخل الرئيسية في الجامع.

صيانة وتصحيح الشبكة الكهربائية:

تنفيذ تمديدات مخفية للشبكة الكهربائية على الجدران الداخلية وإزالة التشويه الذي تسببه الأسلامك الظاهرة على الجدران، وذلك بإزالة الأسلامك الكهربائية العشوائية والمعلقة وترنيتها وتنظيمها داخل ليات مخفية على الجدران والأسقف إلى جانب عمل تمديدات خاصة بنظام الصوتيات والسماعات والكاميرات وكذلك عمل تمديدات خاصة بالطاقة الشمسية.

ونفذت في نهاية أعمال الصيانة بعض الأعمال الطارئة وإنقاذية إلى جانب بعض الأعمال الأخرى المتفرقة، أهمها ترميم وإصلاح جزء صغير تعرض للتهدم في سقف المبنى الذي يطلق عليه حالياً اسم (المدرسة)، الذي تعرض إلى تدمير وسقوط تلابيسه الجصية وجزء من أصابيعه الخشبية التالفة نتيجة تسرب مياه الأمطار بسبب انسداد الميزاب الذي يقع فوق ذلك الجزء المتهدم مباشرة (بفعل الإهمال). وقد تم عمل معالجة إنقاذه له.

التصنيفات:

- ترميم سقف مبنى المدرسة كاملاً وإعداد دراسة لذلك في أقرب وقت ممكن لوجود أضرار في القواطع والأصابع الخشبية الحاملة له كون المبنى عنصر معماري قديم (إيوان) وله أهمية أثرية رغم أنه تم إدخال إضافات جديدة عليه غيرت وأخفت ملامحه الأثرية.
- نقل المولد الكهربائي: الموجود في الفناء (الصوح) الشرقي مجاوراً لقبة ضريح (الإمام المتوكل) من الشمال، لما لذلك من مخاطر وأضرار على الكتلة المعمارية لقبة نتيجة الاهتزازات التي تنتج عنه.
- معالجة السطح الخارجي لقبة الضريح وقباب الجامع: بتنفيذ عملية عزل لسطح القبة باستخدام مادة عازلة عند معالجة وطلاء سطح القبة الخارجي.



جامع وقبة المتوكل خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري




خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر الهجري



الوقت الحالي بتاريخ ١٤٤٥ / ٦ / ٢٤ هـ



إزالة طبقة الجص (المستحدثة) في العقود الحاملة للقباب







صورة لتوضيح تحويل اتجاه تصريف مياه الامطار نحو الجهة الشمالية وعمل فتحة الميزاب في الجدار الشمالي بدلاً عن الميزاب السابق الذي كان في الجهة الشرقية ويصب المياه فوق قبة الضريح مباشرة

