



حولية الآثار اليمنية

العدد الثامن



الهيئة العامة للآثار والمتاحف

General Organization of Antiquities and Museums

صنعاء

١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م



حولية الآثار اليمنية

العدد الثامن

هيئة التحرير

المشرف العام

عُباد بن علي الهيال

هيئة التحرير

منصور حسين محمد الحداد

عادل يحيى حسن الوشلي

صادق صالح حسن البتينة

مستشار المجلة

د. صلاح سلطان الحسيني

التنسيق والإخراج الفني

نوال محمد الحسيني



الهيئة العامة للآثار والمتاحف

General Organization of Antiquities and Museums

صنعاء

١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م

azal@goam.gov.ye

رقم الإيداع بدار الكتب الوطنية

٢٠٢٤/٣٧٥

المحتويات

١	الافتتاحية
٣	تقرير عن مبخرة من الحجر الجيري على هيئة معبد - ٢٠٢٥ م.
	تعز:
٧	تقرير عن أعمال الترميم والصيانة في جامع معاذ بن جبل (المرحلة الثانية).
	صنعاء:
١٨	مشروع استكمال الترميم الأثري للجامع الكبير - الرواق الجنوبي ٢٠٢٥ م.
٣٠	مسجد جعيدان - غيمان - ٢٠٢٥ م.
٣٤	مسجد النبي شعيب - مديرية بني مطر - ٢٣ نوفمبر ٢٠١٤ م.
	إب:
٤١	توثيق قطع أثرية منقولة بحوزة مواطنين من موقع ظفار.
	صنعاء:
٥٠	تقرير حول إنقاذ وترميم وصيانة اللقى والمقتنيات الأثرية العضوية (أعواد خشبية) المتحف الوطني ٢٠٢٥ م.
	البيضاء:
٥٦	نبذة تاريخية عن قلعة رداغ التاريخية.
٦٠	تقارير إخبارية.
	ذمار:
	الموسم البحثي العلمي الميداني لفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف للموسم ٢٠٠٥ م
٦٥	(التنقيبات لموقع هران - المسح الميداني لـ ١١٠ موقع)
	إب:
٩٢	الحفريات الأثرية في الموقع القتباني المتأخر في جبل حجاج - مديرية السدة - سبتمبر/أكتوبر ٢٠٠٠ م.
	صعدة:
	تقرير أثري عن نتائج النزول الميداني لموقع (قلعة الهلال) بمنطقة وادي بني سعد الرحبة - مديرية ساقين
١٠١	للفترة من ٢١ - ٧ إلى ٢٣ - ٧ - ٢٠٢٤ م.
	حضرموت:
١٠٦	دراسة تاريخية لسور الشحر.
	الحديدة:
١٢٠	أعمال الحفر والتنقيب في منطقة الهامد. مديرية باجل (١٩٩٤م - ١٩٩٥م)
١٢٧	Al Hamid Excavations 1994-95 A Preliminary Report

البيضاء:

نبذة تعريفية عن قلعة رداق التاريخية

م/ مراد صالح العسر

الموقع

تقع قلعة رداق التاريخية في الجمهورية اليمنية، محافظة البيضاء، مديرية رداق. تبلغ مساحتها الإجمالية نحو ٨٥٠٠ متر مربع، تشغل القلعة موقعاً استراتيجياً وسط مدينة رداق القديمة، مُعتليّة ربة صخرية شبه مستوية. يُمكن الوصول إليها عبر طريق صاعد منحدر يقع في الجانب الغربي، يمتد مسافة تقدر بنحو ١٢٠ متراً حتى قمة الربة. تُشرف القلعة على المدينة وتُعتبر بمثابة حامية رئيسية لها.

الأهمية التاريخية

للقلعة دوراً تاريخياً كبيراً في تأمين المنطقة طوال العصور التاريخية المتعاقبة، كما أمنت طريق التجارة القديم الذي كانت تُشرف عليه لفترات طويلة. وقر وجود القلعة الأمان، مما جعل منها نواةً لتجمع سكاني ونشوء سوق تجاري قريب (ملتقى) لتبادل السلع في فترة لاحقة. يُعد وجود القلعة النواة الأولى لتشكّل مدينة رداق، حيث استأنس السكان بوجودها وأمنها، فاستمر العمران حولها عبر العصور حتى الوقت الحاضر.

التسمية

تُعرف القلعة باسم (قلعة رداق) نسبةً إلى المدينة التي تقع فيها. كما يُطلق عليها السكان المحليون اسم (قلعة شمر يهرعش). تُشير الدراسة الميدانية والمعلومات التاريخية إلى أن القلعة مرت بأحداث تاريخية كثيرة منذ إنشائها، تعرضت خلالها أجزاء منها للاختيارات بسبب عوامل الطبيعة أو الحروب والصراعات. وقد خضعت عبر تاريخها لإضافات وتجديدات متعددة حتى يومنا هذا.

الوصف المعماري العام

اختيار الموقع اختير موقع القلعة بعناية على ربة صخرية لتوفير تحصين طبيعي وإطلالة شاملة تُمكن من رصد أي هجمة معادية من مسافات بعيدة.

مواد البناء

بُنيت القلعة بالحجر المستخرج من صخور الربة نفسها.

التخطيط الدفاعي

- تميزت بتخطيط معماري حربي يصعب اختراقه شُيّدت أسوارها على حافة الربوة الصخرية، مُتَّبِعَةً شكلها الطبيعي، مما يصعب الوقوف أسفل الجدران الخارجية.
- فُتحت في السور "مزاغل" للرماة، يتنقل الجنود بينها عبر جدار ساند داخلي (له غرض إنشائي لتثبيت السور ودفاعي لحركة الجنود).
- وزعت على امتداد السور ثمانية أبراج دفاعية، روعي في مواقعها أن يُغطي كل برج المنطقة بينه وبين البرجين المجاورين، ليشكل كل برج تحصيناً مستقلاً.
- المدخل الرئيسي: يقع في الجهة الجنوبية الغربية للسور العلوي. يُشكل السور العلوي مع الأبراج منطقة محصنة بذاتها.
- الوحدات الداخلية: تضم المساحة داخل السور عدداً من الوحدات المعمارية متعددة الطوابق، تشمل:
 - مبنى الإدارة والاستقبال.
 - ثكنات الجند.
 - المخازن.
 - برك الماء (المغطاة والمكشوفة).

طريق الصعود والتحصينات الخارجية

- يُصعد إلى القلعة عبر طريق صاعد منحدر يبدأ من أسفل الربوة (الشمال الغربي) ويصل إلى قمته (الجنوب الغربي) على مسافة ١٢٠ متراً. شُيّد سور دفاعي على امتداد هذا الطريق، يتضمن ثلاثة أبراج ومدخلين (بوابتين):
- ١- البوابة الأولى (السفلى): عند قاعدة الطريق الصاعد، تمثل المدخل الرئيسي الأول.
 - ٢- البوابة الثانية (العليا): على بعد حوالي ٢٠ متراً فوق الأولى، وتُشكل خط دفاع ثاني للبوابة الأولى.
- تتألف مباني البوابات من طابقين: الأول للمداخل، والثاني لثكنات الجنود.

الأضرار الحديثة وأعمال الترميم (٢٠٢٤)

تعرضت أجزاء من القلعة لانهيارات وتصدعات متعددة عبر تاريخها، كانت تُرمم تباعاً. آخر هذه الانهيارات حدث خلال موسم الأمطار الغزيرة لعام ٢٠٢٤م، حيث انهار مبنى البوابة الأولى للطريق الصاعد وجزء من السور المتصل بها من جهة الشمال الغربي.

الاستجابة والإجراءات المتخذة:

تحركت فوراً الهيئة العامة للآثار ممثلة بمديرتها العام والسلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ/ عبدالله علي إدريس ومدير المديرية أ/ أحمد محمد العكام بتكليف فريق من المهندسين والمختصين لتقييم الضرر، تم إعداد دراسة مالية لمعالجة الأضرار وإعادة بناء الجزء المنهار ورفعها لمكتب المحافظ.

مباشرة الأعمال

وجه محافظ المحافظة باعتماد المبلغ المطلوب والبدء الفوري في العمل. بإشراف فريق متخصص لعمل وفق خطة مدروسة تحت إشراف:

١ - أ/ خالد محمد الناي - مدير عام مكتب الآثار بالمحافظة.

٢ - م. أمين الحوئي - مهندس بالهيئة العامة للآثار والمتاحف.

٣ - م. مراد صالح العسر - أخصائي آثار.

٤ - م. غازي الماوري - أخصائي آثار.

٥ - م. إبراهيم أحمد السوداني - المقاول المنفذ.

حالة العمل

سارت أعمال الترميم على قدم وساق، حيث تم:


- إعادة بناء الجزء المنهار بشكل كامل (البوابة الأولى والجزء المتضرر من السور).
- إصلاح بعض الأجزاء المتضررة في وحدات معمارية أخرى (أبراج وأسوار).



بعد الانهيار



قبل الانهيار



بعد إعادة الترميم



حولية الآثار اليمنية

العدد الثامن



الهيئة العامة للآثار والمتاحف
صنعاء

١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م

azal@goam.gov.ye